

金屬氧化擋風玻璃致使FasTrak無法讀取收費感應器的車輛

查閱本車輛清單，上面列出了金屬氧化擋風玻璃導致使無法正確讀取收費感應器的車輛。如果您的金屬氧化擋風玻璃留有一塊不含金屬氧化物的「小區域」，請將感應器安裝於此處。如果依然無法正確讀取感應器，請另行索取外部收費感應器。如果不確定您汽車擋風玻璃的材質，請洽詢您的汽車經銷商或製造商。本清單僅供快速參考，可能不是完整清單。

輛製造商	型	年份	特點	其他放置地點
Acura	3.2CL	2002-2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	3.2TL	2002-2003		
	3.5RL	2002		
	MDX	2000-2002		
	Odyssey	2000		
	RSX	2002-2003		
AMC General	Gremlin	1968-1973	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Javelin	1968-1973		
	Pacer	1969-1973		
Aston Martin	DB7 Vantage	2000-2001	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Vantage	2001-2007	加熱擋風玻璃	
	Vanquish	2001-2007		
Audi	A4	1997-2003	強化/隔熱玻璃	
	A6	1998-2003		
	A8	1998-2003		
	A-8	1997-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	A9	1997-1999		
	S6	1997-2002		
	S8	1997-2002		
所有型號		加熱		
Bentley	Amage	2000-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用
	Continental GT	2004-2007		
	Continental Flying Spur	2006-2007		
BMW	750-700 LI	2000-2007	金屬化擋風玻璃	所有車型：後視鏡下方中央。應答器應有一半在隔熱膜區帶內，另一半在區帶外
	500 Series	1999-2000	可能經金屬化的擋風玻璃	
	700 Series	1999-2000		
	5 Series	2001-2002		
	645	2004		
	7 Series	1999-2003		
	735	2001		
	740i	1999-2003		
	745	2004		
	745i	1999-2003		
	760	2004		
	全7系	1999-2002		
X5	2001-2002			
Buick	所有型號	1999	太陽射線	擋風玻璃右上角
	Century	1996-2003	熱反射	
	LeSabre	1992	加熱擋風玻璃	
	LeSabre	1991-2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Park Ave	1991-1999/2001-2002	太陽射線	
	Park Ave	1991-2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Park Ave	1991-1992	加熱擋風玻璃	
	Park Ave	1991-1992	太陽射線	
	Regal	1996-1998/2001-2003	熱反射	
	Rendezvous	2000-2007		
	Riviera	1992-1999	太陽能控制	
	Roadmaster Sedan	1993-1996	PPG Sungate低幅射玻璃	
	Roadmaster	全部	太陽射線	

	Roadmaster Wagon	全部		需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用
--	------------------	----	--	-----------------------------

輛製造商	型	年份	特點	其他放置地點
Cadillac	Catera	1999-2001	太陽射線	
	Catera	1993-2001		
	Concours	1993-1998	加熱擋風玻璃	
	Concours	1992-1995/ 1999-2001	加熱／太陽射線	
	Coupe DeVille	1992-2007	加熱	
	CTS	2002-2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	DeVille	1989-1999	加熱擋風玻璃	
	DeVille	1992-2007	加熱／太陽射線	
	DeVille	1990-2003	可能經金屬化的	
	Eldorado	1992-2002		
	Escalade	1999-2003	太陽射線	
	Fleetwood	1989-1992	加熱擋風玻璃	
	Fleetwood	1993-1996	PPG Sungate低幅射玻璃	
	Brougham	1996	金屬氧化物	
	Sedan	1999	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Seville	1992-1996/1999-2002	加熱	
	Sixty Special	1993	加熱擋風玻璃	
	STS	1992/1995/2006	金屬擋風玻璃	擋風玻璃右下角
	STS	1994	可能經金屬化的擋風玻璃	
Touring Sedan	1992-1994	加熱		
Touring Sedan	1999	可能經金屬化的擋風玻璃		
60 Special	1992-1996	加熱		
帶有車頂架的汽車搬運車		全部		需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用
Chevrolet	2500HD	2001-2002	可能經金屬化的	
	所有型號	1999	太陽射線／太陽能控制	
	Astro Cargo Van	2002-2003		
	Astro Passenger Van	2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Avalanche	2002-2003		
	Blazer	2002-2003	可能經金屬化的	
	Camaro	1999-2003		
	Caprice	1992-1998	熱反射	
	Cavalier	1999/2001-2002	防眩光條	
	Cavalier	2000 & 2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Celebrity	1997-1998	金屬氧化物	
	Celebrity	1999	可能經金屬化的	
	Corvette ZR-1	1990-1995	加熱擋風玻璃	
	Corvette	1997-1998	熱反射／太陽能控制	
	Corvette	全部	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Express Van	2001-2002		
	Impala	1987-1998/2001-2002	熱反射	
	Impala	1993-1996	PPG Sungate低幅射玻璃	
	Impala (RWD)	1988-2001		
	Impala Express Van	2001		
Impala SS	全部	可能經金屬化的擋風玻璃		
Lingentelfer	全部			
Lumina APV Van	全部		需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用	
Lumina Van	全部	太陽射線／太陽能控制	擋風玻璃右上角	
Malibu	1999-2003			
Monte Carlo	1999-2003			
S-10	1999-2003			
Silverado 1500	1999-2003			

	Silverado 1500 HD	2002-2003	可能經金屬化的擋風玻璃	需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用	
	Silverado 2500	2002-2003			
	Silverado 2500 HD	1999-2003			
	Silverado 3500 Crew	2002-2003			
	Suburban	1999-2003			
	Tahoe	1999-2002			
	Tracker	1999-2002			
	Trailblazer	2001-2003			
	Venture	1997-2007			太陽能控制
	Monte Carlo	1999-2003			擋風玻璃左上角或右上角
Z06	全部	可能經金屬化的擋風玻璃			
ZR-1	全部				

輛製造商	型	年份	特點	其他放置地點	
Chrysler	300M	2001-2003	可能經金屬化的擋風玻璃		
	Concorde	2001-2002			
	Concorde	全部			
	Crossfire	2004			
	LHS	2001-2002			
	PT Cruiser	2002-2005			
	Sebring	2001-2003			
	Town & Country	全部			
Dodge	1500	2002	可能經金屬化的擋風玻璃		
	Shadow	1994			
	Caravan	1984			
	Caravan	1985-2002			
	Durango	2002			
	Intrepid	2001-2002			
	Neon	2002			
	Ram 1500	2002			
	Shadow	1994			
	Shadow	1995			
Stratus	2004	可能經金屬化的擋風玻璃			
Viper	2001-2002 & 2004				
Ford	Crown Victoria	1982 & 1986	可能經金屬化的擋風玻璃		
	Crown Victoria	1987-2006	Insta-Clear		
	E Series van	2001-2002	可能經金屬化的擋風玻璃		
	Escape	2001			
	Expedition	2001-2003			
	Explorer	2001-2003			
	F-150	2002-2003			
	F-250	2001-2003			
	F-350	2001-2003			
	Focus	2001-2003			
	Mustang	2001-2003			
	Ranger	2001-2003			
	SVT Models	1999-2002			
	Taurus	1986-1991			Insta-Clear
	Taurus	全部			可能經金屬化的擋風玻璃
	Taurus SHO	1986-1994			
Thunderbird	2002-2003				
Windstar	2001-2003				
ZX2	2001-2002				
GMC	Full Size Vehicles	1968-1977	可能經金屬化的擋風玻璃		
	Denali	2000-2002			
	Envoy	2001-2002			
	Savannah	2001-2003			
	Sierra	2001-2003			
	Sierra 1500	2000-2002			
	Sonoma	2002			
	Yukon Denali	2001-2002			
ZX2	2001-2003				
Honda	Accord	1997/2001-2003	可能經金屬化的擋風玻璃		
	Civic	2003			
	CiR-V	2001-2002			
	Hybrid	2003			
	Insight	2002			
	Odyssey	2001-2002			

	Passport			
	Pilot	2003		
	Prelude	2001		
Hummer	Passport		可能經金屬化的擋風玻璃	
	Pilot	2003		
	G35	2003		
	H3	2002		
	H30	2001		
	H35	2002		
	Q45	2001-2002		

輛製造商	型	年份	特點	其他放置地點
Jaguar	S-Type	2000-2004	加熱擋風玻璃	
	Vanden Plas	1997-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	VDP	1999-2004	加熱擋風玻璃	
	VDP	1994-1998		
	VJ Series	1999-2004		
	XJS	1994	可能經金屬化的擋風玻璃	
	XJS	1998		
	XJ6	1995-1998		
	XJ12	1994		
	XK Series	1999-2004	加熱擋風玻璃	
XKR	全部	可能經金屬化的擋風玻璃		
Jeep	Liberty	1995-2007		儀表板上方一英寸中央
	Wrangler	95-2007		
Land Rover	Country LWB	全部	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Discovery	1997-2002		
	Freelander	1997-2002	加熱擋風玻璃	
	Range Rover	1997-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Range Rover	2003		
Lexus	300 Series	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	400 Series	2002		
	400 Series	2001-2003		
Lincoln	Blackwood	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Continental	1987-1994/2001-2002	Insta-Clear / 金屬化擋風玻璃	
	Continental	1988-1992	Insta-Clear	
	Town Car	1990-1992	Insta-Clear / 加熱	
	Town Car	2002		
Mazda	MPV	1989-1998	太陽能控制	嘗試標準式安裝；可能需要LPT
	626	1990-1997	太陽能控制 / 金屬氧化物	
	929	1988-1995	太陽能控制	
	929	1990-1997	太陽能控制 / 金屬氧化物	
	Cab Plus	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Miata	2003		
	Miata	全部		
	Regular Cab	2002		
	Regular Cab 4X2	2003		
Tribute	2001-2002			
Mercedes	所有型號	1998-2001		後視鏡下方中央。應答器應有一半在隔熱膜區帶內，另一半在區帶外
	CL Class	2001-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	CLK Class	2001-2002		
	R Class	2006-2011	紅外線反射	
	S Class	2001-2011		
SL Class	2003-2008			
Mercury	Cougar	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Grand Marquis	1986-1994/2001-2002	Insta-Clear / 金屬化擋風玻璃	
	Grand Marquis	1997-1998/2003		
	Marauder	2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Mountaineer	2001-2003		

	Sable	1986-1994/2001-2002	Insta-Clear / 加熱	嘗試標準式安裝；可能需要外部感應器
	Villager	1997-1998/2001-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Villager Van	1997-1998/2001-2002	太陽能控制	
Mitsubishi	Diamante	2001	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Galant	2001-2003		
	Eclipse	2001-2003		
Nissan	Altima	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Maxima	2002-2003		
	Quest	2002		
Oldsmobile	Custom Cruiser	1990-1997	太陽能控制	擋風玻璃左上角 需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用
	Station Wagon	1990-1997		
	Silhouette	全部	金屬化擋風玻璃	
	Silhouette	1990-1996		

輛製造商	型	年份	特點	其他放置地點
Plymouth	Neon	2001-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Neon Highliner	1997-1998	加熱	
	Voyager		金屬化擋風玻璃	
Pontiac	Aztek	2000-2006		擋風玻璃右上角
	Bonneville	1992	加熱擋風玻璃	
	Bonneville	2000-2003	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Firebird	2000-2002		
	Grand Am	1996/2000-2002	金屬化擋風玻璃	
	Grand Prix	2000-2002		
	Montana	1999-2002		擋風玻璃右上角
	Transport	全部	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Transport	1990-1996		
	Transport SE	1996		
	Transport SE Van	1996		
Transport Van	全部			
Transport Van	全部			
Porsche	Cayenne	2003-2007	太陽能控制頂部	需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用
	Panamera	2010年至今		
Rolls Royce	Park Ward	2000-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Phantom	2004		
	Silver Seraph	全部		
Saab	900 Aero	1995-2000	可能經金屬化的擋風玻璃	
	900 CS	1995-2000		
	900 CSE	1995-2000		
	900 Series	1995-2000		
	9000 Aero	1995-2000		
	9000 CS	1995-2000		
	9000 CSE	1995-2000		
	9000 Series	1995-2000		
	900E	1995-2001		
	900S	1995-2001		
	900SE	1995-2001		
	41885	1999-2002		
	9-3SE	1999-2002		
	9-3 Viggen	2000-2002		
	9-3 Viggen 3 Door	2002		
	9-3 Viggen 5 Door	2002		
	41887	1999-2002		
	9-5 Aero & Wagon	2000-2002		
	9-6 V6	1999-2002		
Viggen 3 Door	2002			
Viggen 5 Door	2002			
Saturn	3-Door Coupe	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	S Series	2001-2002		
	SC	2002		
	Vue	2003		

Shelby	Cobra 427	全部	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Durango	全部		
Subaru	SVX	全部	可能經金屬化的擋風玻璃	
Tesla	Model S	全部	金屬化擋風玻璃	需用外部收費感應器—擋風玻璃造成內部收費感應器無法使用
	Model X	全部		
	Roadster	全部		
Toyota	Avalon	2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	Camry	2002		
	Prius	2001-2002		
	Sequoia	2002		
	Sienna	2000-2002		
	Solara	2002		
	Tundra	2002		
Volkswagen	Passat	1995	金屬化擋風玻璃	
Volvo	C70	2001-2002	可能經金屬化的擋風玻璃	
	S80	2001		
	S80	2002-2004	紅外線反射	
	XC90	2002-2004		